



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

PERMISOS OTORGADOS POR LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

#	PROPIETARIO O CONTRIBUYENTE	FECHA DE INSPECCION	VALOR DE LA INSPECCION	ARBOLES COSTO C/U		VALOR TOTAL DE LOS ARBOLES	PAGO POR ARBOLITOS DEL VIVIERO	MOVIMIENTO DE TIERRA	PERFORACION DE POZO	VALOR DEL RECIBO TOTAL Lps	OBSERVACION
01	Heuday Zerón	11 de octubre del 2024	Lps 500.00	01 árbol	Lps 200.00	Lps 200.00	Lps 150.00 + S/A Lps 324.75 = Lps 474.75	116.80m 3 = Lps 3,50 4.00	-----	Lps 4,678.75	Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio de la Sra: Zerón que dentro del área de construcción de La Vivienda existe un árbol de la especie de pino también existe corte de tierra de: 46.80 m3 en construcción de garaje y 70.00m3 donde se realizara la construcción de plantel para la cimentación de la vivienda. En el área se puede observar que existe un nivel bastante freático y se recomienda hacer un estudio de suelo antes de iniciar con la cimentación de la Vivienda para hacer el análisis y evaluación del suelo que permiten conocer las características físicas, químicas y mecánicas del terreno donde se piensa construir. Nota: se recomienda al propietario realizar trámite ante El Instituto de Conservación Forestal (ICF) y solicitar Licencia no comercial y COPECO para un estudio de suelo antes de iniciar la Construcción.
02	Carla Izaguirre	14 de octubre del 2024	Lps 500.00	03 arboles	Lps 200.00	Lps 600.00	Lps 450.00	-----	-----	Lps Lps 1,874.75	Se realizó inspección por personal de la Municipalidad del Departamento de UMA donde se verifico que el predio de la señor:(a) Izaguirre

Santa Lucia, Vale La Pena Llegar a Ti



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

											Existen tres árboles de la especie de roble este se encuentra generando riesgo lo que provoca amenaza a las viviendas de los vecinos y se pretende construir una vivienda. Nota: este permiso es autorizado según el artículo # 8 de La Ley Forestal
03	Néstor Porzio	14 de Octubre del 2024	Lps 1,000.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Lps 1,000.00	Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: Porzio que dentro del área de construcción de La Vivienda no existe corte árboles ni corte de tierra debido a que ya existe el plantel.
04	Juan Navas	20 de octubre del 2024	Lps 1,000.00	-----	-----	-----	-----	127.50m ³ = Lps 3,825.00	-----	Lps 4,825.00	Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: Navas no existe corte de árboles si existe corte de tierra de 17.00m x 10.00m x 1.50m / 2 = 127.50 m³ en construcción de garaje y acceso principal.
05	Jesús Palacios	21 octubre del 2024	Lps 500.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Lps 500.00	Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico el predio donde existirán las instalaciones del local comercial de los señores Palacios , este será construido en predio que es propiedad privada de La Sra: Blanca Herrera donde celebraron contrato de arrendamiento. Se puede verificar que dentro del área de construcción de local comercial no existe corte árboles pero si existe corte de tierra de: 105.00m³ donde se realizara la construcción de plantel para estacionamiento de vehículos. Nota: contribuyente queda pendiente de pago para finalizar tramite con la UMA.



Santa Lucia, Vale La Pena Llegar a Ti



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

06	Claudia Roque	30 de Octubre del 2024	Lps 1,000.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Lps 1,000.00	Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental UMA , donde se verifico que en el predio de la señora: Roque que dentro del área de construcción de La Vivienda no existe corte árboles pero si existe corte de tierra de: 5,228.00m3 donde se realizara la construcción de plantel para la cimentación de la vivienda. En el área se puede observar que la topografía es irregular y se recomienda hacer un estudio de suelo antes de iniciar con la cimentación de la Vivienda para hacer el análisis y evaluación del suelo para conocer las características físicas, químicas y mecánicas del terreno donde se pretende construir, Nota: contribuyente queda pendiente de pago para finalizar tramite con la UMA.
07	Daniel Espinal	11 de octubre del 2024	Lps 500.00	01 árbol	Lps 200.00	Lps 200.00 + Multa Lps 2,500.00 = Lps 2,700.00	Lps 150.00 + S/A Lps 324.75 = Lps 474.75	-----	-----	Lps 3,674.75	Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental UMA , donde se verifico que en el predio del señor: Espinal Dentro del área de construcción de la vivienda existe corte de árboles de la especie de pino este se encuentra dentro del área de construcción a la vez le genera riesgo y le provoca amenazas de caer y causarle daños a la estructura de su vivienda y los empleados que laboran. La madera será utilizada para minuta en la construcción de su vivienda, esta no puede ser para comercializar ni salir de la zona. Nota: se recomienda al propietario realizar trámite ante El Instituto de Conservación Forestal (ICF) para Licencia no Comercial.
08	Kenneth Escoto	25 octubre del 2024	Lps 100.00	01 arboles	Lps 200.00	Lps 200.00	Lps 150.00 + 42.25m3 = Lps	-----	-----	Lps 2,942.25	Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental UMA , donde se verifico que en el predio del señor: escoto dentro de su propiedad existe árboles de la especie Se realizó

Santa Lucia, Vale La Pena Llegar a Ti



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

							S/A 324.7 5 = Lps 474.7 5	1,26 7.50			inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental UMA , donde se verifico que en el predio del señor: Escoto que dentro del área de construcción de La Vivienda si existe corte árbol de la especie de pino también existe corte de tierra de: 42.25m3 donde se realizara la construcción de plantel para la cimentación de la vivienda. Nota: se recomienda al propietario realizar trámite ante El Instituto de Conservación Forestal (ICF) para Licencia no Comercial.
09	Carlo Sandoval	30 octubre del 2024	Lps 1,000.00	03 árboles	Lps 200.00	Lps 600.00	Lps 450.00 + S/A 324.7 5 = Lps 774.7 5	200.00m 3 = Lps 6,00 0.00	-----	Lps 8,374.75	Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental UMA , donde se verifico que en el predio del señor: Sandoval que dentro del área de construcción de La Vivienda si existe corte de árboles de la especie de encino y roble también existe corte de tierra de: 200.00m3 donde se realizara la construcción de plantel para la cimentación de la vivienda. Nota: este permiso es autorizado según Artículo # 8 de La Ley Forestal.
10	Ruth Cruz	22 octubre del 2024	Lps 1,000.00	04 árboles	Lps 500.00	Lps 2,000.00	Lps 600.00 + S/A Lps 324.7 5 = Lps 924.7 5	70.00m3 = Lps 2,10 0.00	-----	Lps 6,024.75	Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental UMA , donde se verifico que en el predio de la señora: Cruz que dentro del área de construcción de La Vivienda existe corte de árboles de la especie de pino también existe corte de tierra de: 70.00 m3 donde se realizara el plantel para la cimentación de la vivienda. Nota: se recomienda al propietario realizar trámite ante El Instituto de Conservación Forestal (ICF) para Licencia No Comercial.



Santa Lucia, Vale La Pena Llegar a Ti



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

1 1	Carlos Rodríguez	22 de octubre del 2024	Lps 500.00	01 árbol	Lps 200.00	Lps 200.00	Lps 150.0 0 + S/A Lps 324.7 5 = Lps 474.7 5	262. 50m 3= Lps 7,87 5.00 + Mult a Lps 3,93 7.50	-----	Lps 12,987.2 5	Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor(es): Rodríguez se puede verificar que dentro del área de construcción de La Vivienda si existe corte árbol de la especie de pino también existe corte de tierra de En garaje 52.50m3 donde se realizara la construcción de plantel para garaje. 210.00m3 donde se realizara la construcción de plantel para la cimentación de la vivienda. Se observó que en el área se realizaron los cortes de tierra sin previa autorización por parte de La Unidad Municipal ambiental. Nota: se recomienda al propietario realizar trámite ante El Instituto de Conservación Forestal (ICF) para Licencia No Comercial.
1 2	Yira Cerrato	22 de octubre del 2024	Lps 1,000.0 0	-----	-----	-----	-----	78.7 5m3 = Lps 2,36 2.50 + Mult a 1,18 1.25	-----	Lps 4,543.75	Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio de la señora Cerrato que dentro del área de construcción de La Vivienda no existe corte árboles si existe corte de tierra de: 78.75m3 donde se realizara la construcción de plantel para la cimentación de la vivienda. Este fue realizado sin previa autorización por parte de la Unidad Municipal Ambiental.
1 3	Nestor Porzio	22 de octubre del 2024	Lps 1,000.0 0	-----	-----	-----	-----	67.0 0m3 2,01 0.00	-----	Lps 3,010.00	Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor Porzio que dentro del área de construcción de La Vivienda no existe corte árboles si existe corte de tierra de: 67.00m3 donde se realizara la construcción de plantel para la cimentación de la vivienda.

Santa Lucia, Vale La Pena Llegar a Ti





Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

1 4	Francisco Cerrato	24 de octubre del 2024	Lps 1,000.0 0	-----	-----	-----	-----	85.6 8m3 = Lps 2,57 1.00 + Mult a 1,28 6.00	-----	Lps 4,857.00	Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor Cerrato que dentro del área de construcción de La Vivienda no existe corte árbol si existe corte de tierra de: 85.68m3 donde se realizara la construcción de plantel para la cimentación de la vivienda. Este fue realizado sin previa autorización por parte de la Unidad Municipal Ambiental.
1 5	Abner Silva	24 de octubre del 2024	Lps 1,000.0 0	01 árbol	Lps 200.00	Lps 200.00	Lps 150.0 0 + S/A Lps 324.7 5 = Lps 474.7 5	78.7 5m3 = Lps 2,36 2.50 + Mult a 1,18 1.25	-----	Lps 5,994.75	Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: Cerrato que dentro del área de construcción de La Vivienda si existe corte árbol de la especie de pino también existe corte de tierra de: 96.00m3 donde se realizara la construcción de plantel para la cimentación de la vivienda. Nota: este permiso es autorizado según Artículo # 8 de La Ley Forestal.
1 6	José Solorzano	16 de octubre del 2024	Lps 1,000.0 0	-----	-----	-----	-----	131. 00m 3 = Lps 3,93 0.00	-----	Lps 4,930.00	Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: Solorzano que dentro del área de construcción de La Vivienda no existe corte árbol más que la poda formativa de algunas ramas si existe corte de tierra de: 131.00m3 donde se realizara la construcción de plantel para la cimentación de la vivienda.
1 7	Gustavo Barahona	25 de octubre del 2024	Lps 500.00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Lps 500.00	Se realizó inspección por personal de La Unidad Municipal Ambiental UMA, donde se verifico que en el predio del señor: Barahona que dentro del predio en la parte posterior de La Vivienda existe

Santa Lucia, Vale La Pena Llegar a Ti



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

											un árbol de la especie de pino que se encuentra con cierta inclinación y se teme de que en cualquier momento este ceda y cause daños a la vivienda y vidas Humana que la Habitan. Se observó que existen ramas del árbol que se están desprendiendo debido a los fuertes vientos y se teme que en cualquier momento este pueda causar daños mayores. Nota: este permiso es autorizado según Artículo # 8 de La Ley Forestal.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---


José Behito Medina Tobías
Coordinador de Unidad Municipal Ambiental

Santa Lucia, Vale La Pena Llegar a Ti