

FEBRERO

En el presente mes de febrero se realizaron diferentes trabajos de mantenimiento en el acueducto cómo ser reparaciones de tubería en diferentes diámetros desde “1/2 pulgada hasta 6 pulgadas” donde también se realizaron trabajos en inspección de conexiones en los diferentes usuarios, que por problemas de diferentes tipos en sus conexiones no les llega el servicio de agua, así como también reparación de válvulas y reparación de sus respectivos empaques, se realizaron reposición de contratuercas de rotación ya que por su constante manipulación sufren de desgastes dificultando su cierre y apertura de la válvula perjudicando el servicio de agua a los diferentes usuarios que requieren del servicio, también se desempeñó la tarea de limpieza de las diferentes válvula ya que por su ubicación geográfica y posicionamiento por debajo del suelo y que cuentan con su respectiva caja de contención que al momento de llover se llenan de diferentes materiales que son arrastrados por las lluvias dichos trabajos son descritos a continuación:

- | | |
|--|----|
| 1. Reparación en fallas de tubería de agua potable | 10 |
| 2. Reparación en fallas rupturas Y obstrucciones en Conexiones de agua potable | 15 |
| 3. Reparación de válvulas | 4 |
| 4. Limpieza de válvulas | 10 |
| 5. Distribución de agua potable | |

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official seal. The seal contains the text "AGUAS DE JUTICALPA" at the top, "GERENCIA GENERAL" in the center, and "JUTICALPA, OLANCHO" at the bottom. There is a small graphic of a water tap in the center of the seal.




The stamp is circular with the text "AGUAS DE JUTICALPA" at the top, "GERENCIA GENERAL" in the middle, and "JUTICALPA, OLANCHO" at the bottom. There is a small logo in the center of the stamp.