



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN




INFORME DE ACTIVIDADES.


El suscrito coordinador de la Unidad Municipal Ambiental, informa sobre las actividades realizadas durante el mes de enero de 2025 en la Municipalidad De San Antonio De Oriente Francisco Morazan.

1.-El día 02 de enero se realizo inspeccion junto al departamento de Justicia Municipal por denuncia de los areneros en Rio Yeguaré.



2.- El día 03 de enero se realizaron inspeccion en reparacion de caja puente en Aldea Jicarito Barrio El Centro.




Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Christiam Fernando Fonseca Ortiz





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



3.-El día 06 de enero se realizo visitas junto el Alcalde Municipal y ingeniero en Barrio Las Flores De Aldea El Jicarito para continuacion de pavimento ciclopeo.



4.-El día 07 de enero se realizaron inspecciones en Rio Yeguaré Guayabillas con Areneros Y Empresa Eterna.





Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Crhistiam Fernando Fonseca Ortiz




ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



5.-El día 08 de enero se realizaron inspecciones de reparación de carretera que conduce hacia el cementerio general caserío guayabillas por Empresa Eterna.



6.-El día 09 de enero se realizó inspección para realizar poda de árbol que es un riesgo en Barrio La Cantera.




**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Cristian Fernando Fonseca Ortiz**




ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



7.-El día 10 de enero se realizó inspección junto al departamento de catastro municipal para solicitar permisos de construcción en diferentes Aldeas Del Municipio De San Antonio De Oriente.



8.-El día 11 de enero se realizaron inspecciones ambientales cantera de piedra de manera artesanal En Aldea Jicarito Barrio La Cantera.





Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Cristian Fernando Fonseca Ortiz




ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



9.-El día 13 de enero se realizó inspección para informes de dominio 'pleno en Aldea San Antonio De Occidente.



10.-El día 17 de enero se realizó inspección en carretera CA6 con empresa Hidalgo E Hidalgo para realizar ampliación en la carretera.






Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Cristian Fernando Fonseca Ortiz



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



11.-El día 21 de enero se realizo reunion con empresa que realiza la construccion de ampliacion de aub estacion electica elecncor contratada por enee



12.-El día 24 de enero se realizo inspeccion sobre reparacion de carretera en aldea hoya grande,caserio zuringa.






**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Crhistiam Fernando Fonseca Ortiz**





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



13.-El día 24 de enero se realizó reunión con personal de la sit, personal de la empresa H Y H, personas de la junta de agua y personal del patronato de Hoya Grande para socializar sobre banco de material seco en Aldea Hoya Grande.



14.-el día 28 de enero me presente a inspección a cacerío agua blanca aldea cienega, por denuncia de extracción de piedra.




**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Christiam Fernando Fonseca Ortiz**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



15.-El 29 de enero se realizo inspeccion en aldea Hoya Grande en Sector Quinta Nunez, junto al departamento de Catastro y Justicia Municipal, sobre denuncia para el corte de un arbol para mejorar el paso de en la carretera principal.



**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Christiam Fernando Fonseca Ortiz**



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



16.-El día 31 de enero se realizó inspecciones en el río yeguaré en caserío guayabillas, donde realiza extracción de cascajo para reparación de tramo carretero en la CA6.



Nota: En este informe se reflejan inspecciones de campo pero se realizan actividades que no se registran debido a que son actividades de entregas de tramites en el banco, entrega de documentos.

Se firma el presente informe a los 03 días del mes de febrero del año 2025 en san Antonio de Oriente Francisco Morazan.



**Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental
Crhistiam Fernando Fonseca Ortiz**