



ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

**Informe Mensual
UNIDAD DE SANEAMIENTO Y AGUA**

Ing. Karen Reyes

Presentado a: Corporación Municipal

Enero 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Karen Reyes', enclosed within a large, loopy circular flourish.

Reporte Anual de Avances de Proyectos

Objetivo: Informar a la Corporación Municipal de los avances y trabajos realizados por la Unidad de Saneamiento y Agua.

1. Resumen de Actividades desarrolladas durante el mes de enero del 2018.

<i>Actividades Realizadas</i>	<i>Objetivo</i>
Reparación de tramos dañados en Agua Dulce, El Edén, Col. El Banco, El Carmelo, El Zarzal, El Molino, Miravalle, La Simbra, El Tablón, La Escondida, Barrio Abajo, El Sunteco, La Quinta	Evitar desperdicio del agua y daños a la calle
Limpieza de las obras de captación de La Chanchera, Cartuchera, Matasano, San Francisco, El Suizo y Las Martitas, Los Jutes	Dar mantenimiento a los sistemas de agua.
Instalación de nueva conexión domiciliar en Barrio El Tablón	Atender solicitudes de los usuarios.
Limpieza de válvula en Barrio Miravalle.	Mantenimiento a la red de distribución.
Reparación en la línea de conducción del sistema del Tablón	Evitar el desperdicio de agua y atender reclamos de los usuarios
Reparación en la línea de conducción de presa las Martitas, Los Jutes y El Matasano	Evitar el desperdicio de agua y atender reclamos de los usuarios
Reparación y limpieza de pozo de aguas negras en Barrio Abajo	Dar mantenimiento al sistema de alcantarillado sanitario.
Aforos en los sistemas de Barrio El Tablón	Monitoreo de la cantidad de agua disponible.
Limpieza de tubería rizada en línea de conducción de Barrio La Posona	Mantenimiento a la red de distribución.
Inspecciones para nuevas conexiones domiciliarias en los diferentes Barrios del Casco Urbano	Atender solicitud de los clientes
Elaboración de informes mensuales de la Unidad de Saneamiento y Agua.	Presentar a las instancias correspondientes sobre las actividades realizadas
Cambio de válvula en Barrio El Sunteco.	Mejorar la distribución del servicio de agua.

Limpeza de válvulas general en Barrio Miravalle	Mantenimiento a la red de distribución.
Atención de solicitudes para nuevas conexiones y problemas en la dotación del servicio de agua.	Atender solicitudes de los usuarios.
Realización de inspecciones varias para resolver problemas y atender solicitudes de nuevas conexiones. Estas se realizaron en varios sectores de Valle de Ángeles, Cerro Grande y Las Cañadas.	Resolver daños en el sistema y dar operación y mantenimiento al sistema.
Reunión en las Oficinas del PIR para tratar sobre los avances en el proyecto de Lomas de Suyate y El Amatillo.	Participar en el proceso de orden de cambio en la primera etapa del proyecto.
Asistencia a Reunión con personal del SANAA para levantamiento de diagnóstico de la planta de tratamiento.	Gestión de apoyo técnico al SANAA.
Asistencia a Reunión con enlace técnico entre el SANAA y EEH para revisión de consumo de energía en la planta de tratamiento.	Gestión de apoyo técnico al SANAA.
Asistencia a reunión con personal de COPECO para evaluación del municipio en el tema de Ciudades Resilientes.	Participación en reunión de personal técnico.
Elaboración de informe para arreglos de deudas del acueducto central.	Atender solicitudes de los usuarios.
Inspección final al proyecto de construcción de sistema de agua potable de Guayabillas Aldea Guanacaste.	Apoyar a la junta administradora de Guayabillas en los detalles finales del proyecto.
Asistencia a la Inauguración de proyecto de sistema de agua potable de Guayabillas, Aldea Guanacaste.	Entrega de proyecto a la comunidad de Guayabillas.
Elaboración de informe de gastos del Acueducto Cerro Grande y La Cañada.	Reportar a la administración municipal los gastos del mes de enero del acueducto Cerro Grande y La Cañada.
Visita al proyecto de construcción de sistema de agua de Lomas del Suyate y El Amatillo.	Participación en el proceso de construcción del sistema de agua de Lomas del Suyate y El Amatillo.
Reunión con personal de Amanco para compra de tubería.	Apoyo a la Junta de Agua de Lomas de Suyate.
Inspección de conexiones clandestinas en Aldea	Ordenamiento de clientes

Cerro Grande.	y actualización del catastro de usuarios.
Revisión y seguimiento de planes de pago para usuarios de Cerro Grande y La Cañada.	Monitoreo de la morosidad.
Reporte de gastos de materiales y combustible para operaciones del acueducto Cerro Grande y La Cañada.	Tramite de pago.
Reparación de varios tramos de tubería dañada en Cerro Grande, Agua Dulce, El Retiro, Macuelizo, Santa Rita y Las Tres Rosas.	Operación y mantenimiento del acueducto.
Cambio de válvulas en mal estado en los sectores de El Retiro, Santa Rita y Cerro Grande.	Operación y mantenimiento del acueducto.


 Ing. K. Reyes



FOTOGRAFIAS



Reparaciones hechas recientemente.