



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO N° 08801

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. \_\_\_\_\_

Cheque No. 70643414

Valor Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 127.693.53

PAGUESE A: Santos Alexis Hernandez Vasquez

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Ciento Veintisiete mil Seiscientos Noventa y tres  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
cod. 12	cod. 03	cod. 02	cod. 001

Gasto Corriente \_\_\_\_\_

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Publica \_\_\_\_\_

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social Cultural y Comunal	127.693.53	
02	Sector Salud		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. Adiciones Mejora de edificios obras urb.		
461	Const. Adiciones Mejora de edificios		
001	Construccion de laboratorio y Sala de Espera en CESAMO Los Planes, pago de Cuarta Estimación de Avance de obra del proyecto.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 127.693.53</b>	

Fecha 01/12/2017

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado Municipal

Recibido por (f) [Firma]

Identidad No. 1219 1996 00028

Solvencia No. 514620

F.S.A.S. DE 2285-2874-N.T.N. 0010664042875



## Alcaldía Municipal de Santa María La Paz

### INFORME DE SUPERVISION DE CAMPO ESTIMACION IV

Periodo del:

15/DICIEMBRE/2017 AL 10/ENERO/2017

PROYECTO:  EN TIEMPO  DESFASADO  INCUMPLIMIENTO

Contrato: LPR-ALCALDIA DE SANTA MARIA-04-2017

Departamento: LA PAZ

Nombre: CONSTRUCCION AU LAS INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA

Municipal: SANTA MARIA

Fase: Ejecucion

Ubicación: LOS PLANES

No. Visita	Mas de Visitas	Hora de Llegada	Hora de Salida	Fecha de Presentación
2	NO/OK			15/12/2017

#### CONTRATO DE INVERSION

Contratista: CRISTIAN ENMAMUEL MOLINA URQUIJA

MONTO CONTRATADO L. 1234.037.07  
O.C L. 0.00

Fecha Inicio: 16 DE OCTUBRE 2017

PORCENTAJE AVANCE: 100.00 %

Plazo: 90 DIAS CALENDARIO

#### OBSERVACIONES GENERALES DEL PROYECTO

<b>Clima</b> <input type="checkbox"/> Sin lluvia <input checked="" type="checkbox"/> Con lluvia	<b>Ritmo</b> <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	<b>Personal en Obra</b> <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Insuficiente Abastecido de obra: 1 Albañiles: 8 Peones: 8 Mujeres: _____ Otros: _____	<b>Materiales</b> <input checked="" type="checkbox"/> Aprobado <input type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Rechazado <input type="checkbox"/> Insuficiente <b>Materiales Rechazados</b> _____ _____ _____	<b>Calidad de Obra</b> <input checked="" type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Malo <b>Proyecto terminado</b> <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <b>Doc. De Cierre Ingre</b> <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<b>Proyecto penalizado</b> <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Razon: Faltas de fondos <input type="checkbox"/> Imputable electrico <input type="checkbox"/> Falta acceso <input type="checkbox"/> Mal clima <input type="checkbox"/> Otro: _____
---	--	---	--	--	--

OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO IV ESTIMACION SE HAN EJECUTADO TODAS LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y LAS DISPUESTAS EN ORDEN DE CAMBIO CON UN NIVEL ALTO DE CALIDAD DE OBRA Y EN TIEMPO ESTIPULADO.

#### OBSERVACIONES EN LA OBRA

Situaciones

#### Soluciones propuestas

#### Certificación Gerente

Calidad de obra: 40 / 60 Cump Plazos: 20 / 20 Tramites Oportunos 20 / 20

#### ASPECTOS AMBIENTALES

1. ¿Incidir negativamente sobre el ambiente la ejecución de este proyecto?  
Si la respuesta es si, ¿Qué medidas se están tomando?

Si  No

2. ¿Existen en el lugar de la construcción letrinas o servicios sanitarios, que pueden ser utilizados por los trabajadores

Si  No