



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels. 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491

E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es



UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

San Juan de Ojojona, 4 de junio del 2018.

Lic. Lissie Gonzalez Zelaya.
Oficial de información Pública (OIP).


Presente.

Reciba un cordial saludo, así mismo le deseo el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones. El motivo de la presente es para presentarle el resumen de Inversión Física que durante el mes mayo del presente año se realizaron en el término municipal.

Así mismo le adjunto el resumen de Inversión física mensual que se ejecutaron en mayo.

Agradeciendo de antemano por su tiempo, se suscribe de usted.

Atentamente.



Francisco José Banegas Rivera/UTM.

**REPORTE DE INVERSION FISICA MENSUAL****MES DE MAYO 2018**

N° de Formulario	Fecha	Beneficiarios	Identificación	Nombre	Total
1	10/5/18	Pobladores y visitantes que transitan por la calle Ladislao Valladares	Reparación de tapadera de una caja de control, del sistema de aguas lluvias	Alcaldía Municipal	L. 646.50
2	11/5/18	Personas del barrio el centro y visitantes de la Parroquia San Juan Bautista	Resanes del Atrio de la Iglesia.	Alcaldía Municipal	L. 646.50
3	14/5/18	Alumnos del Centro Laura Vicuña y personas que transitan por la calle por Villa Trinidad.	Apoyo al Centro Laura Vicuña con 6 lances de tubería de 6", para resolver problema de derrame de aguas lluvias, el instituto puso la mano de obra.	Alcaldía Municipal	L. 3,400.00
4	19/5/18	Personas del barrio el Calvario.	Limpieza y reparación del tramo del sistema de alcantarillado sanitario, tramo entre el puente cercano al terreno del pastor Richard y el puente cercano al terreno del señor Diego Rafael Zelaya.	Alcaldía Municipal	L. 3,500.00 * Información soporte consultar en tesorería o en administración.
5	22/5/18	Personas que laboran y personas que visitan el Centro de Salud	Apoyo con la compra de materiales para construcción de pila para aseo de equipo.	Alcaldía Municipal	L. 2,066.00



6	29/5/18	Personas vecinas de la plaza central y visitantes de la misma.	Limpieza del sistema de drenaje de la plaza central ya que provoco inundaciones a vecinos.	Alcaldía Municipal	L 240.00
---	---------	--	--	--------------------	----------


Francisco José Banegas Rivera/UTM



SOLICITUD DE PROYECTO

Fecha:

22 de Mayo del 2018.

Nombre del solicitante u organización:

- Centro de Salud, casco urbano de Ojojona.

Localización:

Edificio del Centro de salud, Barrio el Llano, Ojojona, F.M.

Nombre del proyecto:

Construcción de pila con rival para el aseo del Centro de Salud.

Situación o Problemática:

Representantes del Centro de Salud, están solicitando respetuosamente al alcalde municipal José Armando García, que por favor le colabore en la compra de materiales que se necesitan para construir una pila ya que la actual se encuentra en condiciones deplorables tiene fisuras y su capacidad es muy pequeña.

El proyecto beneficiaría en gran manera al centro de salud ya que al construir la pila, se podrían limpiar el equipo de aseo aparte y materiales quirúrgicos aparte.

Beneficiarios:

Todas las personas que asisten al centro de salud del pueblo.

Alcance del proyecto:

El proyecto consiste en construir una pila más grande de 2m de ancho x 1 metro de largo y una profundidad de 0.80 m, con su rival, estará colocada sobre una losa de concreto de unas 3" de ancho y la losa descansara sobre arranques de mampostería de unos 30 cm de profundidad. Sera de bloque de 4" relleno, repellido y pulido en su parte interna. Visión Mundial se compromete a dar el cemento y los bloques, (copia de cotización se anexa al presente documento).

Imagen de la pila del centro de salud, Es muy pequeña y posee muchas fisuras.





Comercial Gabriela S. de R. L.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:
Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria
San José, Ojozona, F.M. Tels.: 2767-0018
2767-0019, Cel. 8814-1216

Sucursal A-1: Domicilio Fiscal
Carretera al Sur, Km 17, frente a
antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,
2226-0091, 9680-0337

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

R.T.N.: 08019001001330

CAI: 44208A-589659-C54EAB-E7FE20-4199FE-1C

FACTURA Nº 001-001-01-000 43654

Sucursal - A - 1 Fecha: 26 de 5 de 2018

Cliente: Alcaldia Municipal de Ojozona

Dirección: RTN: 08139995353377

Por lo siguiente: CONTADO CRÉDITO DEBE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	lupo de arena		48000
1/2	lupo de graug		26300
3	bolsas de anillo	25 00	75 00
4	vanillas 3/8 legit	145 00	580 00
2	- 1/4 legit	55 00	110 00
2	cifono p/pila	35 00	70 00
1	hance-puc 2"		130 00
1	- puc 1/2		55 00
1	llave p/pila		100 00
4	codos puc 1/2	500	2000

Comercial Gabriela S. de R.L.
Tel: 2226-6187 / 2226-9621 / 2226-5621

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R. L. Tel: 2767-0643
RTN: 08019005002634; CERTIFICADO No. 9231-1510500-111
Fecha Limite de Emisión: 31/05/2018
Numeración del 001-01-00040001 al 001-01-00045000
CONSUMIDOR FINAL ORIGINAL

Son: veintidós mil quinientos sesenta y tres LEMPIRAS
(En Letras)

Importe Exento L.
Importe Gravado L.
15% Impuesto SV E.
TOTAL L. 185300

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

[Firma]
Firma y Sello



Comercial Gabriela S. de R. L.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:
Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria
San José, Ojozona, F.M. Tels.: 2767-0018
2767-0019, Cel. 8814-1216

Sucursal A-1: Domicilio Fiscal
Carretera al Sur, Km 17, frente a
antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,
2226-0091, 9680-0337

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

R.T.N.: 08019001001330

CAI: 44208A-589659-C54EAB-E7FE20-4199FE-1C

FACTURA Nº 001-001-01-000 43655

Sucursal - A - 1 Fecha: 26 de 5 de 2018

Cliente: Alcaldia Municipal de Ojozona

Dirección: RTN: 08139995353377

Por lo siguiente: CONTADO CRÉDITO DEBE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	luc puc 1/2	600	1800
3	adap mado 1/2	500	1500
1	pegamento tbo		2800

Comercial Gabriela S. de R.L.
Tel: 2226-6187 / 2226-9621 / 2226-5621
CANCELADO

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R. L. Tel: 2767-0643
RTN: 08019005002634; CERTIFICADO No. 9231-1510500-111
Fecha Limite de Emisión: 31/05/2018
Numeración del 001-01-00040001 al 001-01-00045000
CONSUMIDOR FINAL ORIGINAL

Son: veintidós mil trescientos LEMPIRAS
(En Letras)

Importe Exento L.
Importe Gravado L.
15% Impuesto SV E.
TOTAL L. 6300

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

[Firma]
Firma y Sello



Comercial Gabriela S. de R. L.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:
Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria
San José, Ojojona, F.M. Tels.: 2767-0018
2767-0019, Cel. 8814-1216

Sucursal A-1: Domicilio Fiscal
Carretera al Sur, Km 17, frente a
antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,
2226-0091, 2213-7128, 9680-0337

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

R.T.N.: 08019001001330

COMPROBANTE DE ENTREGA N° 30291

Fecha: 26 de 1 de 2018

Cliente: Alcaldía Ojojona

Dirección: Entregar en el Centro de Salud

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	metro de arena.
1/2	metro de grava
3	bolsas de g. canchales.
4	vanillas 3/8 legit
2	vanillas 1/4 legit
2	cifon p/pita
1	banca pvc 2"
1	- 1/2
1	hava p/pita
4	codos pvc 1/2
<hr/>	
3	elcos machos 1/2
3	tee pvc 1/2
1	Regimiento pvc

DIMEDER, S. de R.L. RTN 08019005002634, Tel., 2767-0643

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

INFORME

Proyectos menores desarrollados en el mes de Mayo.

Ing. Francisco José Banegas/UTM.
30 de Mayo del 2018.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



Resumen

El presente informe recopila todas las actividades menores correspondientes desarrolladas por la unidad técnica en el mes de mayo

A continuación se detallan las actividades realizadas:

1. 10/mayo/2018, reparación de tapadera de aguas lluvias frente al edificio de la Alcaldía Municipal.




Imagen de la reparación provisional.

Imágenes de la tapadera dañada.

Observaciones: La tapadera se hizo de nuevo, con varilla reforzada y bien cargada con cemento, provisionalmente se tapó el agujero con troncos de madera, esperando que seque bien el cemento, la tapadera se colocara el viernes 1 de Junio.

2. 11/mayo/2018, reparación del atrio de la Iglesia San Juan Bautista.



Imagen de los daños ocasionados por un camión al atrio de la Iglesia



Imagen de las reparaciones hechas al atrio.

Observaciones: Se quitaron las piedras dañadas y losetas quebradas, luego se limpió el área, para después colocar la loseta nueva y volver a colocar las piedras. El trabajo de reparación quedó bien hecho.

3. 14/mayo/2018, colocación de tubería de 6" de drenaje en callejón, solicitud del Centro educativo Laura Vicuña.



Imágenes del derrame de aguas lluvias en la calle.

Imagen del tubo instalado.

Observaciones: Para la colocación de los 6 tubos de 6", de drenaje primero se elaboró el zanjo con suficiente pendiente para que las aguas cayeran al sistema de drenaje ubicado en el sendero, luego se colocó bien pegado la tubería, se elaboró una caja en el sector donde se produjo el derrame, para labores de mantenimiento y el tubo se colocó bien en la cámara de drenaje, la cual se rompió pero se volvió a resanar el daño, el tubo está funcionando bien.

4. 29/mayo/2018, Limpieza sistema de drenaje de la plaza central y plaza cívica.



Imagen efectuado limpieza drenaje, plaza cívica.



Imagen drenaje en la plaza centra

CONCLUSION

1. Las reparaciones en general quedaron bien acabados y las tuberías bien limpias y en buen funcionamiento.

RECOMENDACIÓN

1. Es necesario cambiar las tapaderas de concreto a tapaderas elaboradas con canaleta de hierro o elaborarlas de concreto pero con varilla de 1".
2. Es necesario hacer una limpieza general del sistema de aguas lluvias en la plaza central. Pero urge cambiarlo ya que el actual no es eficiente y está obsoleto.
3. Se recomienda elaborar un drenaje en el atrio de la iglesia San Juan Bautista ya que la calle presenta una hendidura en una esquina y el agua se estanca, convirtiéndose en un foco de infección y en un sitio en el cual el agua se filtra dañando el inmueble.

No.



Por L.

740.-

Recibí de:

Alcaldía San Juan de Ojojona.

La Cantidad de:

Doscientos cuarenta Limpiezas

Por Concepto de:

Limpieza de drenaje de aguas

llevadas, plaza central y plaza Cívica.

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

30 de Mayo del 20 18



FIRMA



Comercial Gabriela S. de R. L.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal: Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria San José, Ojojona, F.M. Tels.: 2767-0018 2767-0019, Cel. 8814-1216
 Sucursal A-1: Domicilio Fiscal Carretera al Sur, Km 17, frente a antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115, 2226-0091, 9680-0337
 E-mail: comerciaigabriela@hotmail.com

R.T.N.: 08019001001330 CAI: 44208A-589659-C54EAB-E7FE20-4199FE-1C


FACTURA N° 001-001-01-000 42556

Sucursal - A - 1 Fecha: 10 de 5 de 2018

Cliente: Alcaldía Municipal de Ojojona

Dirección: _____ RTN: _____

Por lo siguiente: CONTADO CRÉDITO DEBE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	Bolsa Cemento Gr.	201 @	603 @
1/2	Metro Arena r/o		220 @
1/2	Metro Grava		250 @
10	Pizzas Losetas Bordo 12	@ 120 @	1200 @
4	Lance tubo per 6"	850 @	3400 @
	Flet.		100 @
			

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. Tel. 2767-0643
 RTN: 08019005002684, CERTIFICADO No. 9231-1510500-111
 Fecha Limite de Emisión: 31/05/2018
 Numeración del 001-01-00040001 al 001-001-01-00045000
 CONSUMIDOR FINAL

Importe Exento L. _____
 Importe Gravado L. _____
 15% Impuesto S/V L. _____
TOTAL L. 4693 @

Son: _____
 (En Letras) _____ LEMPIRAS

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**


 Firma y Sello

10/Mayo/2018

Reparación del Atrio de la Parroquia San Juan
y Caja de Aguas lluvias (Tapadera)


- 3 bolsas de cemento.

- $\frac{1}{2}$ m³ de arena de río.

- $\frac{1}{2}$ m³ de traba

- 10 piezas de loseta de barro de 30x30.

- 4 lancees de tubería de 6".





Comercial Gabriela S. de R. L.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:
Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria
San José, Ojojona, F.M. Tels.: 2767-0018
2767-0019, Cel. 8814-1216

Sucursal A-1: Domicilio Fiscal
Carretera al Sur, Km 17, frente a
antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,
2226-0091, 2213-7128, 9680-0337

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

R.T.N.: 08019001001330

COMPROBANTE DE ENTREGA N° 30220

Fecha: 10 de 5 de 20 18

Cliente: Alcaldía Municipal de Ojojona

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
3	Bobas cemento Sr
1/2	Metro Gravel
1/2	Metro Anexas
10	Piezas Lozada Barro
4	lomos tubo pvc 6" drenaje
Factura: 42556	
Plefo: 100	

DIMEDEP, S. de R.L. RTN 08019005002634, Tel., 2767-0643

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

Solicitud de Pago

Ojojona, F.M. 15 mayo del 2018.

Pagar la cantidad de L. 600.00 (Seiscientos Lempiras exactos), al señor:

Celestino Mairena Hernández, con número de identidad **0813-1983-00104**.

Por 2 días de trabajo en la reparación del atrio de la iglesia (limpieza, quitado y colocación de 10 losas de cemento y 6 piedras que fueron dañados por un camión en la expo catracho) y la reparación de la tapadera de aguas lluvias frente a la alcaldía.





Tapadera de la caja dañada.



Atrio de la Iglesia dañado

INFORME

Limpieza y reparación del alcantarillado sanitario. (Tramo entre el puente cercano al pastor Richard hasta el puente cercano a Rafael Zelaya).


Ing. Francisco José Banegas/UTM.
19 de Mayo del 2018.



2. Apertura de Caja ciegas para observar por donde es el problema y a la vez limpiarlas.



Caja (publico) del puente por donde el pastor Richard.



Caja por el Puente cercano al señor Rafael Zelaya.

3. Limpieza de cajas domiciliarias.



Cajas domiciliarias limpias.

4. Sellado de cajas ciegas después de limpiarlas (publicas).



Caja ciega (publica) sellada por donde el pastor Richard.




Caja sellada por donde el señor Rafael Zelaya.

CONCLUSION

1. Se limpió las 2 cajas publicas ya que tenían sedimento, debido a que hay mechas que están abiertas y por ahí se filtra grava, sedimento sucio.
2. Se limpió dos cajas privadas de (Selvin Zelaya y el Pastor Richard).
3. Se inspecciono el tramo y se encontró que el problema es que el tubo que viene de donde Selvin Zelaya a la Y donde conecta con la tubería publica esta aplastado.

RECOMENDACIÓN

1. Cortar el pedazo de tubo donde está dañado (aplastado, quebrado), pero antes construir una caja para que el agua quedé dentro del sistema y no tenga fuga.



Resumen

El día 11 de Mayo del 2018, se presentó una solicitud verbal por parte de los vecinos del barrio el Calvario, denunciado fugas en el sistema de alcantarillado sanitario, a orillas del rio San Juan, en el tramo entre el puente cercano al pastor Richard hasta el puente cercano a el señor Rafael Zelaya.

Atendiendo la denuncia se procedió a la inspección de la zona para verificar la situación. Me acompañó el regidor Omar Ramos para realizar el reconocimiento y se observó que el agua brotaba de las cajas domiciliarias de las personas Selvin Zelaya y el Pastor Richard, lo que estaba generando un problema ya que las aguas caían directamente al rio contaminándolo.

Dicha observación se le comento a el alcalde José Armando García, quien nos autorizó para contratar al joven Kelvin Gustavo González Flores quien tiene experiencia en el manejo del sistema, para realizar la limpieza de las cajas y encontrar el problema de la fuga.

A continuación se detallan las actividades realizadas:

1. Inspección atendiendo la denuncia.



- Izquierda derrame Observado en la caja De Selvin Zelaya y El de la derecha Derrame de la caja Del pastor Richard.

