



***ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES***

**Informe Mensual  
UNIDAD DE SANEAMIENTO Y AGUA**

**Ing. Karen Reyes**

**Presentado a: Corporación Municipal**

**Mayo 2019**

## Reporte Mensual de Actividades

**Objetivo:** Informar a la Corporación Municipal de los avances y trabajos realizados por la Unidad de Saneamiento y Agua.

### 1. Resumen de Actividades desarrolladas durante el mes de mayo del 2019.

<i>Actividades Realizadas</i>	<i>Objetivo</i>
Limpieza de las obras de captación de La Chanchera, Cartuchera, Matasano, San Francisco, Jutes y El Suizo	Dar mantenimiento a los sistemas de agua.
Reparación de varios tramos de tubería dañadas en Barrio Miravalle, Agua Dulce, El Molino, El Tablón, La Lomita, El Carmelo en el casco urbano; y en los sectores Santa Rita, La Pizarra, Macuelizo y El Retiro de Aldea Cerro Grande; los sectores de Las Tres Rosas, Pinares del Valle, Agua Dulce, El Sauce, Los Mairenas de la Aldea Las Cañadas	Evitar desperdicios y controlar la distribución
Cambio de válvula en el sector de Sabana Redonda	Mejorar la distribución del agua en este sector
Limpieza de cajas de registro de aguas negras en el Barrio el Zarzal	Atender reclamo de los usuarios
Instalación de válvulas de aire en Las Cañadas y Las Tres Rosas	Mejorar la distribución del agua en estos sectores
Fundición de parte de la tubería en un sector de Macuelizo	Protección de tubería y control de fugas
Inspección en la zona de matasano	Revisión de caudal
Retiro de manguera en la fuente de Matasano	Mejorar caudal en esta fuente
Corte de conexiones clandestinos en el sector de Las Tres Rosas y La Hacienda, Aldea Las Cañadas	Controlar conexiones ilegales
Corte de conexiones clandestinas en La Quinta y El Edén en el casco urbano	Controlar conexiones ilegales
Instalación de conexiones nuevas en los sectores de la Hacienda y El Retiro	Atención de los usuarios
Limpieza de cauce de la Fuente El Carrizal	Mejorar el cauce de la quebrada y caudal de la misma

Instalación de válvula check en la Escuela Israel Muñoz	Evitar desperdicios y fugas fuera de control
Cambio de válvula de 2" en el sector de las tres Rosas	Controlar y mejorar la distribución de caudales
Corte de conexiones por falta de pago en los sectores de La Ladrillera y Las Tres Rosas	Recuperar la mora
Inspección de zona para estudio de perforación de pozos en Aldea Las Cañadas	Atención de petición por parte de la Corporación Municipal
Limpieza de pozos de inspección en el Barrio Abajo y Arriba	Quitar obstrucción en la red de alcantarillado sanitario
Revisión de conexión de aguas negras en el salón de los Alcohólicos Anónimos	Atención a los usuarios
Instalación de trampas para control de válvulas en el Carmelo, Las Cañadas y El Tablón	Controlar y evitar la manipulación de las válvulas
Aforo de fuentes San Francisco y El suizo y toma de PH	Monitorea y control de la cantidad y calidad del agua
Reinstalación de conexiones obstruidas en el sector de pavimento en Aldea Las Cañadas	Atender solicitudes de los usuarios
Instalación de válvula de control en el Barrio El Carmelo	Controlar y distribuir el caudal
Asistencia a reunión de personal	Participar en las actividades de la municipalidad
Limpieza de tanques de San Francisco, La Simbra, Las Cañadas y Miravalle	Mantener limpios los componentes para almacenamiento del agua
Corte de conexión clandestina en línea de conducción del sistema de Cerro Grande	Mejorar la conducción del agua en el sistema de Cerro Grande
Instalación de pascones en línea de entrada del tanque de las Cañadas	Evitar obstrucciones en la tubería de salida del tanque

  
Ing. Karen Reyes

**Coordinadora USAM**

















