

**REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD SAN MIGUELITO INTIBUCA**



**INFORME DE SUPERVISION
2**

Nombre del Proyecto: **CONSTRUCCION DE 60 M.L DE PAVIMENTO HIDRAULICO**

Departamento : Intibucá
Municipio : San Miguelito

Ubicación: Comunidad de Chupukay

Responsables:

Ejecutor : Ing. Eli Josué Díaz

Supervisor: Sr. Julio Cesar Reyes Hernández

Fecha de Inicio: 14 de Mayo de 2019

Plazo : 15 días

Ampliación Plazo: ----

Fecha de Presentación de Informe

24 de Mayo de 2019

Observaciones Generales:

CLIMA		ACCESO		PERSONAL EN OBRA	
Sin lluvia	X	Bueno	X	Maestro de Obra	1
Con lluvia	X	Malo		Albañil	7
				Ayudante	18
				Peón	--

MATERIALES

Suficiente: si

No Suficiente:

Aprobado: si

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA:

Bueno

Regular