ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Departamente de Obras Públicas

EJECUCIÓN DE PROYECTOS CUARTO TRIMESTRE 2019 (JULIO)

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATISTA	AVANCE		MONTO DEL CONTRATO	ADENDUM DE CONTRATO	Observaciones
					Fisico	Financiero			
1	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE POZO	17/05/2018	-	Realizado con personal de la Alcaldia	98.3%	100%	L. -	L. -	EN EJECUCION
2	BACHEO Y REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA	17/06/2019	-	Realizado con personal de la Alcaldia	35.0%	100%	L. -	L. -	EN EJECUCION
3	REPARACION DE PASTILLAS DE CONCRETO DAÑADAS EN TERMINAL UNICA DE BUSES COMAYAGUA, PRIMERA PARTE	17/06/2019	-	Realizado con personal de la Alcaldia	100.0%	100%	L. -	L. -	FINALIZADO
4	REPARACION DE PASTILLAS DE CONCRETO DAÑADAS EN TERMINAL UNICA DE BUSES COMAYAGUA, SEGUNDA PARTE	02/08/2019	-	Realizado con personal de la Alcaldia	10.0%	100%	L. -	L. -	EN EJECUCION
5	CONSTRUCCIÓN DE FOSA Y PAVIMENTADO DE ÁREA DE MANTENIMIENTO PARA VOLQUETAS DE SERVICIO PÚBLICO, EN PLANTEL O.P	15/07/2019	-	Realizado con personal de la Alcaldia	75.0%	100%	L. -	L. -	EN EJECUCION
6	REPARACIÓN DE TRAGANTES METÁLICOS, UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE TODA LA CIUDAD.	08/07/2019	-	Realizado con personal de la Alcaldia	90.0%	100%	L. -	L. -	EN EJECUCION
7	REPARACION DE TRAGANTE DE CONCRETO, DE AGUAS LLUVIAS UBICADO EN COL. 21 DE ABRIL	10/07/2019	-	Realizado con personal de la Alcaldia	100.0%	100%	L. -	L. -	FINALIZADO
8	INSTALACION DE PORTONES METALICOS Y PINTADOS DE LOS MISMOS EN ENTRADAS SECUNDARIAS DEL MERCADO SAN FRANCISCO.	12/07/2019	-	Realizado con personal de la Alcaldia	100.0%	100%	L. -	L. -	FINALIZADO
9	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, REPARACIÓN DE FUGAS EN BAÑOS, CISTERNA, TUBERÍAS EN GENERAL.	15/07/2019	-	Realizado con personal de la Alcaldia	100.0%	100%	L. -	L. -	FINALIZADO
10	INSTALACION DE RODOS METALICOS EN PORTONES DE ACCESO DEL RELLENO SANITARIO	16/07/2019	-	Realizado con personal de la Alcaldia	100.0%	100%	L. -	L. -	FINALIZADO

11	INSTALACIÓN DE LLAVÍN DAÑADO, EN PORTÓN PRINCIPAL DEL MUSEO CASA CABAÑAS	16/07/2019	-	Realizado con personal de la Alcaldia	100.0%	100%	L. -	L. -	FINALIZADO
12	CONSTRUCCIÓN DE TAPADERAS METÁLICAS PARA CAJAS DE INSPECCIÓN UBICADAS EN LA PLAZA CENTRAL LEON ALVARADO, MISMAS DONDE IRÁN EL SISTEMA DE CABLEADO DEL NUEVO AUDIO DE LA PLAZA CENTRAL	22/07/2019	-	Realizado con personal de la Alcaldia	90.0%	100%	L. -	L. -	EN EJECUCION
13	LIMPIEZA, CHAPEO Y APERTURA DE CALLE, A INSTALACIONES DEL CEMENTERIO NUEVO UBICADO CALLE QUE CONDUCE A LA ALDEA EL VOLCÁN	26/07/2019	-	Realizado con personal de la Alcaldia	100.0%	100%	L. -	L. -	FINALIZADO

Ing. Marlon Fuentes
Jefe Interino de Obras Públicas