



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES, CORTES, HONDURAS C.A.



Fecha Inicio	Actividad	Objetivo
Lunes 05/08/2019	Trabajo de campo Hidro Volcan,	Ivaluacion del SINAIA
Martes 06/08/2019	Trabajo de campo Hidro Volcan	Ivaluacion del SINAIA
Miercoles 07/08/2019	Trabajo de campo Hidro Volcan	Ivaluacion del SINAIA
Jueves 08/08/2019	Trabajo de campo Hidro Volcan	Ivaluacion del SINAIA
Viernes 09/08/2019	Trabajo de campo Hidro Volcan	Ivaluacion del SINAIA
Lunes 12/08/2019	Trabajo de Campo en San Jose de Cordoncillos	Evaluacion de daños, y arboles arrancados por los vientos rachados
Martes 13/08/2019	Inspeccion de campo co la Juez de policia	Complimiento a reparaciones de tuberias de aguas negras y recuperacion de area egidal
Miercoles 14/08/2019	Reunion con Ing. De CONASA Y Tecnicos	Sistematizacion en los avances de cobertura tola Agua y saneamiento
Jueves 15/08/2019	Reunion con Ing. De CONASA Y Tecnicos	Sistematizacion en los avances de cobertura tola Agua y saneamiento
Viernes 16/08/2019	Trabajo de Campo Aldea Caleras	Taller de reglamentacion a Juntas de Agua y formacion de comité de cuenca

