



INFORME JULIO 2019

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS

INSTALACION VALVULA DE CONTROL BARRIO CABAÑAS



MEJORAMIENTO FLUJO AGUA COL. ALTAMIRA, LIMPIEZA DE FILTROS Y LA REPRESA



CONEXIÓN DE AGUA CAMPO LOMITA



REPARACION TUBERIA DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS CIUDAD



MEJORAMIENTO DE AGUA EN EL RASTRO MUNICIPAL



INDEPENDIZANDO PEGUE DE AGUA COL. ALTAMIRA Y COL. RAMON PAVON



INSPECCION DE VALVULAS TUBERIA MADRE CONDUCE HACIA EL TANQUE



CORTE DE AGUA BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS LAS DELICIAS



INSTALACION DE AGUA CALLE PREVISTA PAVIMENTAR B. GUANACASTE

