



INFORME SEPTIEMBRE 2019

DEPARTAMENTO SERVICIOS
PUBLICOS

CAMBIO DE VALVULAS REGULACION ESQUINA DEL CASIL EN EL BARRIO SANTIAGO



LIMPIEZA E INSTALACION DE VALVULAS CONTROL



NUEVA CONEXIÓN DE AGUA EN LA COLONIA REINO UNIDO DE SUECIA



LIMPIEZA CAJAS DE LA REPRESA



TUBO DE 6 PULGADAS CALLE CONDUCE AL HOSPITAL BARRIO GUANACASTE



REPARACIONES DE TUBERIAS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS



LIMPIEZA CANAL DE LOS FILTROS



REPARACION DE TUBERIA BARRIO GUANACASTE



FINALIZACION TUBERIA ALCANTARILLADO BARRIO LA CULTURA

