



PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MES DE OCTUBRE 2019

Nº	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	FECHA	LUGAR
1	OBRAS PUBLICAS	Trabajos de conformación de calles balastado y cuneteo	FOTOGRAFIAS	4, 5 y 7 de Octubre	Barrio Bella Vista La Entrada Copan
2	OBRAS PUBLICAS	Trabajos de conformación de calles balastado y cuneteo	FOTOGRAFIAS	8, 9 Y 10 De Octubre	Barrio Morazán La Entrada Copan
3	OBRAS PUBLICAS	Demolición de vado plancha de concreto en colonia Villa Bosques	FOTOGRAFIAS	10 Y 11 De Octubre	Vado del rio intercesión colonia villa bosques
4	OBRAS PUBLICAS	Trabajos de conformación de calles balastado y cuneteo	FOTOGRAFÍAS	14, 15 y 16 de Octubre	Colonia María Antonieta
5	OBRAS PUBLICAS	Trabajos de conformación de calles balastado y cuneteo	FOTOGRAFIAS	17, 18 y 19 de octubre	Barrio El dorado Y nuevo amanecer
6	OBRAS PUBLICAS	Trabajos concluidos en la construcción taque de agua cielito Lindo	FOTOGRAFIAS	18 de Octubre	Barrio el Cielito parte Alta
7	OBRAS PUBLICAS	Pavimento Barrio San José	FOTOGRAFIAS		Barrio San José
8	OBRAS PUBLICAS	Pavimento Barrio Miraflores	FOTOGRAFIAS		Barrio Miraflores


JORGE AGUILAR
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS





AYUDA MEMORIA

1.ACTIVIDAD: CONFORMACIÓN DE CALLES BARRIO BELLA VISTA

LOCALIZACION: Barrio Bella Vista esta ubicado en las coordenadas siguientes **p16 311936.00 m E y 1665208.00 m N**

FECHA: 4, 5 y 7 de octubre 2019

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD: Reunidos los directivos del patronato de este sector del barrio Bella Vista, visualizando algunas de las necesidades en este barrio vieron como necesidad la reparación de un tramo de calle que consta de 187.04 metros lineales. De esta forma se procedió hacer un levantamiento informativo sobre el estado de las calles las cuales se encuentran en mal estado.

OBJETIVO: con este trabajo de balastado y conformación de esta calle se espera obtener una vía de acceso más apropiada para la libre circulación vehicular y de los vecinos que transitan a pie de este barrio Bella Vista.

GALERIA DE FOTOS:





AYUDA MEMORIA

2.ACTIVIDAD: CONFORMACIÓN Y BALASTO DE CALLES DEL BARRIO MORAZAN.

LOCALIZACION: Barrio Morazán

FECHA: 8, 9 y 10 de octubre 2019

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD: Reunidos los directivos del patronato de este sector del barrio Morazán, visualizando algunas de las necesidades en este barrio vieron como necesidad la reparación de las calles que consta de 250 metros lineales. De esta forma se procedió hacer u levantamiento informativo sobre el estado de las calles las cuales se encuentran en mal estado.

OBJETIVO: con este trabajo de balastado y conformación de esta calle se espera obtener una vía de acceso más apropiada para la libre circulación vehicular y de los vecinos que transitan a pie de este barrio.

GALERIA DE FOTOS:





AYUDA MEMORIA

3. ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN DE VADO PLANCHA DE CONCRETO EN COLONIA VILLA BOSQUES

LOCALIZACION: Barrio Morazán

FECHA: 10 y 11 de octubre 2019

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD: Consiste en el derribo de todos los elementos constructivos, tales como losas y bases de hormigón reforzado, que será necesario eliminar.

OBJETIVO: con este trabajo de demolición en esta zona se espera obtener un resultado positivo por las causas que ha determinado la unidad de COPECO. De esta manera se previenen inundaciones en la colonia Villa Bosques.

GALERIA DE FOTOS:





AYUDA MEMORIA

4.ACTIVIDAD: CONFORMACIÓN Y BALASTO DE CALLES DE LA COLONIA MARIA ANTONIETA.

LOCALIZACION: Colonia María Antonieta

FECHA: 14, 15 y 16 de octubre 2019

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD: Reunidos los directivos del patronato de este sector de la colonia María Antonieta, visualizando algunas de las necesidades en esta colonia vieron como necesidad la reparación de las calles. De esta forma se procedió hacer u levantamiento informativo sobre el estado de las calles las cuales se encuentran en mal estado.

OBJETIVO: con este trabajo de balastado y conformación de esta calle se espera obtener una vía de acceso más apropiada para la libre circulación vehicular y de los vecinos que transitan a pie de este barrio.

GALERIA DE FOTOS:





AYUDA MEMORIA

5.ACTIVIDAD: CONFORMACIÓN Y BALASTO DE CALLES DEL BARRIO EL DORADO Y COLONIA NUEVO AMANECER.

LOCALIZACION: Barrio El Dorado y Colonia Nuevo Amanecer

FECHA: 17, 18 y 19 de octubre 2019

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD: Reunidos los directivos del patronato de este sector del barrio El Dorado y Colonia Nuevo Amanecer, visualizando algunas de las necesidades de estos sectores vieron como necesidad la reparación de las calles que consta de 500 metros lineales. De esta forma se procedió hacer u levantamiento informativo sobre el estado de las calles las cuales se encuentran en mal estado.

OBJETIVO: con este trabajo de balastado y conformación de esta calle se espera obtener una vía de acceso más apropiada para la libre circulación vehicular y de los vecinos que transitan a pie de este barrio.

GALERIA DE FOTOS:





AYUDA MEMORIA

6.ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE

LOCALIZACION: Cielito Lindo

FECHA: octubre 2019 (**proyecto en desarrollo**)

Objetivo: La construcción del tanque es para abastecimiento de agua en la comunidad con el fin de solucionar la problemática que han tenido por mucho tiempo, debido al crecimiento demográfico, aumentando así la demanda del vital líquido se llevó a cabo esta construcción. El cual está a punto de culminar. Este proyecto se inició el 15 de agosto

La galería de fotos demuestra los avances de la obra.





AYUDA MEMORIA

5.ACTIVIDAD: PAVIMENTACION DE 40 M3 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO MIRAFLORES EMPALME HACIA BARRIO SAN JOSE

LOCALIZACION: Barrio Miraflores empalme hacia Barrio San Jose

FECHA: Octubre 2019

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD: En el Proyecto para el proceso de construcción del pavimento se proyecta realizar las actividades para lograr que la ejecución de la obra vaya de acorde a los mejores estándares de calidad.

OBJETIVO: Mejorar las condiciones en las que se encuentran estas calles ya que se tiene una superficie de rodadura no óptima para la libre circulación y es una calle alternativa siendo una vía de comunicación que conecta la comunidad además que es vital para el intercambio comercial.

GALERIA DE FOTOS:





AYUDA MEMORIA

5. ACTIVIDAD: PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE DONDE ALVARADO EN BARRIO SAN JOSE

LOCALIZACION: Barrio San José

FECHA: Octubre 2019

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD: En el Proyecto para el proceso de construcción del pavimento se proyecta realizar las actividades para lograr que la ejecución de la obra vaya de acorde a los mejores estándares de calidad.

OBJETIVO: Lograr mejorar las condiciones de transitabilidad por estas calles a través de pavimento con losa de concreto hidráulico y así evitar que las escorrentías deterioren esta zona donde transitan los vehículos personales de vecinos y comerciales.

GALERIA DE FOTOS:




JORGE AGUILAR
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
