



PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES

mes de noviembre 2019

Nº	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	FECHA	LUGAR
1	OBRAS PUBLICAS	Trabajos de Conformación de Calles vibrado y cuneteo.	FOTOGRAFIAS	1 de Noviembre 2019	Comunidad de Quebrada Seca
2	OBRAS PUBLICAS	Trabajos de Conformación de Calles vibrado y cuneteo.	FOTOGRAFIAS	4 de Noviembre de 2019	Barrio Las Brisas y calle a quebrada seca.
2	OBRAS PUBLICAS	Trabajos de Conformación de Calles vibrado y cuneteo.	FOTOGRAFIAS	5 de noviembre del 2019	Barrio Las Brisas La Entrada Copán
3	OBRAS PUBLICAS	Trabajos de Conformación de Calles vibrado y cuneteo. Y acarreo de agua en cisterna	FOTOGRAFIAS	6 de noviembre 2019	Barrio Miraflores La Entrada Copan
4	OBRAS PUBLICAS	Mantenimiento de maquinaria Motoniveladora y vibro compactador	FOTOGRAFIAS	7 y 8 de noviembre 2019	Estadio Infantil el Dorado
5	OBRAS PUBLICAS	Trabajos de Conformación de Calles vibrado y cuneteo.	FOTOGRAFIAS	11 de noviembre 2019	Barrio Miraflores La Entrada Copan
6	OBRAS PUBLICAS	Acarreo de materiales para mantenimiento crematorio Municipal.	FOTOGRAFIAS	12 de noviembre 2019	Barrio El compante la Entrada Copan
7	OBRAS PUBLICAS	Trabajos de Conformación de Calles vibrado y cuneteo.	FOTOGRAFIAS	13 y 14 de noviembre 2019	Barrio Miraflores la Entrada Copan
8	OBRAS PUBLICAS	Trabajos de Conformación de Calles vibrado y cuneteo	FOTOGRAFIAS	15 de noviembre 2019	Barrio Las Brisas La Entrada Copan
9	OBRAS PUBLICAS	Trabajos de Conformación de Calles vibrado y cuneteo	FOTOGRAFIAS	18 de noviembre 2019	Barrio Miraflores la Entrada Copan
10	OBRAS PUBLICAS	trabajos de corte y preparación de rasante mas vibrado como retiro de material contaminado e instalación de sistemas de aguas negras	FOTOGRAFIAS	19 al 22 de noviembre 2019	Barrio El Progreso la Entrada Copan
11	OBRAS PUBLICAS	Balastado tendido y conformación cuneteo vibrado	FOTOGRAFIAS	25 al 29 Noviembre 2019	Comunidad de Santa Luz a Quebrada Seca


JORGE AGUILAR
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS



NOMBRE DEL PROYECTO:

TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE CALLES VIBRADO Y CUNETEO DE CALLES

Ubicación: Comunidad de Quebrada Seca.

Fecha 1 de noviembre 2019

Objetivo: por el constante deterioro de estas calles la municipalidad de Nueva Arcadia lleva como fin darle mantenimiento a esta red vial, ya que los vecinos de esta comunidad la necesitan porque es un acceso al comercio y al rubro del café, agricultura y la ganadería. Y con ello brindar calles que sirvan como un alivio transitorio vehicular y que los mismos tengan más vida útil, de igual forma esto viene a aumentar el comercio dando así una situación a una vida mejor a los habitantes de este sector.

Galería de Fotos del equipo trabajando en este sector.



Se visualiza la maquina trabajando en la conformación de calle y cuneteo



La maquinaria en la preparación de la calle de Quebrada Seca

NOMBRE DEL PROYECTO:



TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE CALLES VIBRADO Y CUNETEO DE CALLES.

Ubicación: Barrio Miraflores La Entrada Copan.

Fecha 4 de noviembre 2019

Objetivo: Las Calles del barrio Miraflores en su totalidad han sufrido deterioro por la mucha rodadura vehicular y las fuertes lluvias que han causado daños en las mismas, la alcaldía de Nueva Arcadia en su condición de mejorar sus calles y con un plan para el desarrollo del municipio, y por las muchas quejas y múltiples solicitudes de vecinos y del patronato, se procedió a realizar el mantenimiento de estas calles de la Ciudad de La Entrada Copan. Con el fin de dar a los vecinos calles en óptimas condiciones para mejorar el estatus de vida, y a los comerciantes que ingresan a esta colonia.

Galería de Fotos del equipo trabajando en este sector.



Trabajos de Vibrado de calle para una mejor vida a la misma



En la gráfica se visualiza la maquinaria en barrio Miraflores realizando trabajos de preparación de calle limpia de desechos que obstaculizan la libre circulación de los peatones.



NOMBRE DEL PROYECTO:

TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE CALLES VIBRADO Y CUNETEO DE CALLES.

Ubicación: Barrio las Brisas la Entrada Copan.

Fecha 5 de noviembre 2019

Objetivo: Las Calles del barrio Las Brisas en su totalidad han sufrido deterioro por la mucha rodadura vehicular y las fuertes lluvias que han causado daños en las mismas, la alcaldía de Nueva Arcadia en su condición de mejorar sus calles y con un plan para el desarrollo del municipio, y por las muchas quejas y múltiples solicitudes de vecinos y del patronato, se procedió a realizar el mantenimiento de estas calles de la Ciudad de La Entrada Copan. Con el fin de dar a los vecinos; calles en óptimas condiciones para mejor el estatus de vida, y a los comerciantes que ingresan a esta colonia.

Galería de Fotos del equipo trabajando en este sector.



Se visualiza la maquinaria realizando trabajos de escarificación en lo conformación de calle



Preparación de calle en su escarificación para afirmar con un tendido luego vibrar.



NOMBRE DEL PROYECTO:

TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE CALLES VIBRADO Y CUNETEO DE CALLES.

Ubicación: Barrio Miraflores La Entrada Copan.

Fecha 6 de noviembre 2019

Objetivo: Las Calles del barrio Miraflores en su totalidad han sufrido deterioro por la mucha rodadura vehicular y las fuertes lluvias que han causado daños en las mismas, la alcaldía de Nueva Arcadia en su condición de mejorar sus calles y con un plan para el desarrollo del municipio, y por las muchas quejas y múltiples solicitudes de vecinos y del patronato, se procedió a realizar el mantenimiento de estas calles de la Ciudad de La Entrada Copan. Con el fin de dar a los vecinos calles en óptimas condiciones para mejor el estatus de vida, y a los comerciantes que ingresan a esta colonia.

Galería de Fotos del equipo trabajando en este sector.



Maquinaria Municipal en reparación de las calles de este barrio con calidad de obra.



Se visualiza la maquinaria trabajando con eficiencia dejando las calles en óptimas condiciones.



NOMBRE DEL PROYECTO:

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA.

Ubicación: Barrio El Dorado Estadio Infantil


Fecha 7 y 8 de noviembre 2019

Objetivo: el mantenimiento de la maquinaria es un programa planificado de acuerdo a los estándares de calidad que debe tener la misma con el fin de dar un rendimiento máximo y alcanzar la potencia por su utilidad al servicio de la comunidad. Esta oficina de obras públicas somete a mantenimiento periódico con el objetivo que la maquinaria no se detenga en el desarrollo del municipio.

Galería de Fotos del equipo trabajando en este sector.



Se visualiza en la gráfica el personal de realizando mantenimiento a la maquinaria municipal



El buen mantenimiento de la maquinaria municipal es el resultado de la calidad de obra que se hace.

NOMBRE DEL PROYECTO:



TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE CALLES VIBRADO Y CUNETEO DE CALLES.

Ubicación: Barrio Miraflores La Entrada Copan.

Fecha 11 de noviembre 2019

Objetivo: Las Calles del barrio Miraflores en su totalidad han sufrido deterioro por la mucha rodadura vehicular y las fuertes lluvias que han causado daños en las mismas, la alcaldía de Nueva Arcadia en su condición de mejorar sus calles y con un plan para el desarrollo del municipio, y por las muchas quejas y múltiples solicitudes de vecinos y del patronato, se procedió a realizar el mantenimiento de estas calles de la Ciudad de La Entrada Copan. Con el fin de dar a los vecinos calles en óptimas condiciones para mejor el estatus de vida, y a los comerciantes que ingresan a esta colonia.

Galería de Fotos del equipo trabajando en este sector.



Visualizamos en la gráfica el desarrollo de la maquinaria en la conformación u cuneteo de estas calles que están en mal estado.



En pleno proceso la reparación de calles del Barrio Miraflores.

NOMBRE DEL PROYECTO:



ACARRÉO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CREMATORIO MUNICIPAL.

Ubicación: Barrio el Copantle

Fecha 12 de noviembre 2019

Objetivo: La municipalidad de nueva Arcadia Copan con equipo propio realiza trabajos de mantenimiento y saneamiento ambiental en el relleno sanitario de esta ciudad. Con el único fin de preservar el medio ambiente y entregar a la población un ambiente sano para una vida mejor.

Galería de Fotos del equipo trabajando en este sector.



Se visualiza El área de trabajo del relleno sanitario municipal



Se visualiza la cantidad de desechos en el relleno sanitario donde la maquinaria realiza constantemente plan de saneamiento ambiental.



NOMBRE DEL PROYECTO:

TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE CALLES VIBRADO Y CUNETEO DE CALLES.

Ubicación: Barrio Miraflores La Entrada Copan.

Fecha 13 y 14 de noviembre 2019

Objetivo: Las Calles del barrio Miraflores en su totalidad han sufrido deterioro por la mucha rodadura vehicular y las fuertes lluvias que han causado daños en las mismas, la alcaldía de Nueva Arcadia en su condición de mejorar sus calles y con un plan para el desarrollo del municipio, y por las muchas quejas y múltiples solicitudes de vecinos y del patronato, se procedió a realizar el mantenimiento de estas calles de la Ciudad de La Entrada Copan. Con el fin de dar a los vecinos calles en óptimas condiciones para mejor el estatus de vida, y a los comerciantes que ingresan a esta colonia.

Galería de Fotos del equipo trabajando en este sector.



Maquinaria realizando trabajos de conformación de calles y vibrado



Las calles que vemos en la gráfica están en constante reparación.



NOMBRE DEL PROYECTO:

TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE CALLES VIBRADO Y CUNETEO DE CALLES.

Ubicación: Barrio Las Brisas.

Fecha 15 de noviembre 2019

Objetivo: Las Calles del barrio Las Brisas en su totalidad han sufrido deterioro por la mucha rodadura vehicular y las fuertes lluvias que han causado daños en las mismas, la alcaldía de Nueva Arcadia en su condición de mejorar la red vial y con un plan para el desarrollo del municipio, y por las muchas solicitudes de vecinos y del patronato, se procedió a realizar el mantenimiento de estas calles de la Ciudad de La Entrada Copan. Con el fin de dar a los vecinos calles en óptimas condiciones para una vida mejor.

Galería de Fotos del equipo trabajando en este sector.



Constantemente la alcaldía de Nueva Arcadia Copan trabajando en el desarrollo del municipio en reparación de vías de acceso calles del Barrio Las Brisas de esta ciudad de La Entrada.



Las calles de esta colonia sufren continuo deterioro a causa de las fuertes lluvias y se procede a conformar, cuneteo y vibrar con riego de agua.

NOMBRE DEL PROYECTO:



TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE CALLES VIBRADO Y CUNETEO DE CALLES.

Ubicación: Barrio Miraflores.

Fecha 18 de noviembre 2019

Objetivo: Las Calles del Barrio Miraflores en su totalidad han sufrido deterioro por la mucha rodadura vehicular y las fuertes lluvias que han causado daños en las mismas, la alcaldía de Nueva Arcadia en su condición de mejorar la red vial y con un plan para el desarrollo del municipio, y por las muchas solicitudes de vecinos y del patronato, se procedió a realizar el mantenimiento de estas calles de la Ciudad de La Entrada Copan. Con el fin de dar a los vecinos calles en óptimas condiciones para una vida mejor.

Galería de Fotos del equipo trabajando en este sector.



Vista de la calle de este barrio que nunca se había pasado la maquinaria para dar acceso.



Las vías de acceso son reparadas constantemente con equipo municipal.



NOMBRE DEL PROYECTO:

TRABAJOS DE CORTE Y PREPARACION DE RAZANTE MAS VIBRADOO COMO RETITO DE MATERIAL CONTAMINADO E INSTALCION DE SISTEMAS DE AGUAS NEGRAS.

Ubicación: Barrio El progreso.

Fecha 19 al 22 de noviembre 2019

Objetivo: Como un alivio al problema que presentaba la calle del mercado parte lateral junto a comercial gusu por gestión del señor alcalde se logró tan anhelado proyecto el cual consiste en la pavimentación con concreto hidráulico y la construcción de gradas con un mirador o kiosco en la parte alta e inmediación de la construcción de la misma que conectara hasta el instituto Bernardo Galindo Y Galindo. Con el fin de entregar a la población una va de acceso en óptimas condiciones para una vida mejor.

Proporcionando el equipo municipal para esta labor en una actividad conjunta para avanzar en la obra.

Galería de Fotos del equipo trabajando en este sector.

Se visualiza la motoniveladora municipal en preparación de tendido de material selecto.



Retiro de material Contaminado que salió de la preparación de la calle contiguo al gusu.



La retro excavadora realizando retiro de material contaminado.

NOMBRE DEL PROYECTO:



TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE CALLES VIBRADO Y CUNETEO DE CALLES.

Ubicación: Comunidad de Quebrada Seca.

Fecha 26 al 29 de noviembre 2019

Objetivo: Las Calles de la comunidad de Quebrada Seca en su totalidad han sufrido deterioro por la mucha rodadura vehicular y las fuertes lluvias que han causado daños en las mismas, la alcaldía de Nueva Arcadia en su condición de mejorar la red vial y con un plan para el desarrollo del municipio, y por las muchas solicitudes de vecinos y del patronato, se procedió a realizar el mantenimiento de estas calles de la Ciudad de La Entrada Copan. Con el fin de dar a los vecinos calles en óptimas condiciones para una vida mejor.

Galería de Fotos del equipo trabajando en este sector



Calle que conduce hacia la comunidad de Quebrada Seca e reparación tendido de material selecto en balastado de la calle para una buena vía de acceso vial.



Tendido de material selecto en la calle que condice hacia Ceburada Seca


JORGE AGUILAR
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS




**PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
mes de noviembre 2019**

Nº	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	FECHA	LUGAR
1	OBRAS PUBLICAS	Construcción de 40 Metros cúbicos de concreto Hidráulico	FOTOGRAFIAS	1 al 15 Noviembre 2019	Barrio San José con Miraflores
2	OBRAS PUBLICAS	pavimentación de 67.5 m3 de calle con concreto hidráulico en barrio san José	FOTOGRAFIAS	1 al 29 noviembre de 2019	Barrio San José Parte alta
3	OBRAS PUBLICAS	pavimentación de 75 m3 de calle de concreto hidráulico en colonia Vanessa	FOTOGRAFIAS	1 al 29 de Noviembre 2019	Colonia Vanesa La Entrada


JORGE AGUILAR
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS




NOMBRE DEL PROYECTO:

**PAVIMENTACION DE 67.5 M3 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN
BARRIO SAN JOSE**

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

LOCALIZACION: Este proyecto se realizará en el sector donde se comunica el barrio San José, comenzando en las coordenadas siguientes UTM WGS84 16P-0311391 y 1666242, 5 metros adelante girando a la izquierda y continuando toda la calle y girando a la izquierda finalizando 35 metros en las coordenadas UTM WGS8416P- 0311374 y 1666202.

META: Lograr mejorar las condiciones de transitabilidad por estas calles a través de pavimento con losa de concreto hidráulico y así evitar que las escorrentías deterioren esta zona donde transitan los vehículos personales de vecinos y comerciales.

OBJETIVO: Mejorar las condiciones en las que se encuentra esta vía, teniendo una superficie de rodadura óptima para la libre circulación, esta mejora se lograra a través de pavimento con losa de concreto hidráulico, lo cual ayudara a conservar el buen estado de los vehículos, disminuir la contaminación por partículas de polvo en el medio ambiente.

Antes



durante



después





NOMBRE DEL PROYECTO:

PAVIMENTACION DE 40 M3 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO MIRAFLORES EMPALME HACIA BARRIO SAN JOSE

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

LOCALIZACION: Este proyecto se realizará en el sector donde se comunica el barrio Miraflores con el barrio San José, comenzando en las coordenadas siguientes UTM WGS84 16P- 0311563 y 1666241, y finalizando en las coordenadas UTM WGS84 16P- 0311598 y 1666257.

OBJETIVO: Mejorar las condiciones en las que se encuentra esta vía, teniendo una superficie de rodadura óptima para la libre circulación, esta mejora se lograra a través de pavimento con losa de concreto hidráulico, lo cual ayudara a conservar el buen estado de los vehículos, disminuir la contaminación por partículas de polvo en el medio ambiente.

Antes



durante



despues





NOMBRE DEL PROYECTO:

PAVIMENTACION DE 75 M3 DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA VANESSA

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL


LOCALIZACION: La construcción de esta calle está ubicada en la colonia Vanessa en las siguientes coordenadas UTM WGS84 16P- 0310978 y 1665870 al costado sur de la iglesia evangélica Libres para Adorar, finalizando en las coordenadas UTM WGS84 16P- 0310887 y 1665866.

OBJETIVO: Mejorar las condiciones en las que se encuentra esta vía, teniendo una superficie de rodadura optima para la libre circulación, esta mejora se lograra a través de pavimento con losa de concreto hidráulico, lo cual ayudara a conservar el buen estado de los vehículos, disminuir la contaminación por partículas de polvo en el medio ambiente.

antes



durante



Después




JORGE AGUILAR
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
