



ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

Informe Mensual UNIDAD DE SANEAMIENTO Y AGUA

Ing. Karen Reyes

Presentado a: Corporación Municipal

Diciembre 2019

Reporte Mensual de Actividades

Objetivo: Informar a la Corporación Municipal de los avances y trabajos realizados por la Unidad de Saneamiento y Agua.

1. Resumen de Actividades desarrolladas durante el mes de diciembre del 2019.

Actividades Realizadas	Objetivo
Limpieza de la obras de captación de La Chanchera, Cartuchera, Matasano, San Francisco, Jutes y el Suizo	
Reparación de varios tramos de tubería dañadas en Aldea Cerro Grande, Sector El Rodeo, El Macuelizo, Valle Escondido, Sabana Redonda, Agua Dulce, El Sauce, La Hacienda y Barrios El Zarzal, El Edén, El Carmelo, El Tablón, Miravalle y Colonia El Banco	controlar la distribución
Estudio para ampliación de red en Barrio El Zarzal	Atender petición de usuarios
Reparación de tramos de tubería en Las Cañadas	Mejorar la red y reparar daños e n la misma
Visita al ERSAPS para ascsoría en el manejo del sistema regulatorio	Despejar dudas e iniciar y trabajar en el SIRAPS
Instalación de conexiones nuevas en Residencial Pinares del Valle	Atender solicitudes de los usuarios
Desinfección del agua en todos los sistemas de	Garantizar la calidad del
agua	agua
Reparación de fuga en tubería enfrente de Iglesia Tsebaoth	Evitar desperdicios de agua
Protección de válvula en Agua Dulce Las Cañadas	Evitar desperdicios y controlar distribución
Ampliación de red en Residencial Pinares del Valle	Mejorar la prestación del servicio de agua
Limpiezas de válvulas en conexiones domiciliarias en las Tres Rosas	Atender solicitud de usuarios
Corte de conexiones clandestinas	Evitar pérdidas de caudal y económicas
Conexión de nueva red en Sabana Redonda	Atender solicitud de la corporación municipal
Limpieza de tubería en colector del sistema de	Evitar derrames de aguas

Alcantarillado Sanitario	negras
Visita a usuarios del casco urbano en lista de corte	Recuperar mora
Instalación de válvula de control en la Pizarra	Evitar desperdicio y
	controlar la distribución
Instalación de válvula de control de 1 ½" en las	Evitar desperdicio y
Tres Rosas	controlar la distribución
Reparación de fugas en Aldea Cerro Grande	Controlar los derrames de
	agua
Aforo de caudales en los tanque de	Monitorear la cantidad de
almacenamiento	agua en los sistemas

Ing Karen Reves Coordinador USAM Memoria Fotográfica




Inspecciones y reparaciones





Reparación en Macuelizo y El Rodeo





Reparación de fuga en el Rodeo y Las Cañadas






Reparación en Cerro Grande y Las Cañadas



Reparación de Tubería en Miravalle y Colonia El Banco





Reparación de tubería en el Zarzal y limpieza de presa





Reparación de tubería en Miravalle





Reparación en Macuelizo y limpieza de presa





Reparación en Barrio El Zarzal y desinfección del agua





Nueva conexión en la Posona

