



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPÚBLICA DE HONDURAS

**LIMEÑO DE
CORAZÓN**

INFORMACION UNIDAD DE GESTION DE RIEGO.


Para: PORTAL DE TRANSPARENCIA.

Sr. William Xavier Suarez Sierra

Oficial de Información Pública

**Asunto: Reporte de las actividades realizadas del mes de
Enero del año 2020.**

Responsable:



TGR José Delmis Cardona

Copia: Archivo



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPÚBLICA DE HONDURAS

**LIMEÑO DE
CORAZÓN**



**Foto: Proyecto Esteban Guardiola supervisión del proyecto
contra inundación**






Foto: Inspección del bordo por daños en la comunidad Banderas en la aldea Paraíso.





ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPÚBLICA DE HONDURAS

**LIMEÑO DE
CORAZÓN**



Foto: Desalojo de vivienda del área Hidráulica del río Chotepe .





ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPÚBLICA DE HONDURAS

LIMEÑO DE
CORAZÓN



Foto: Topografía realizada en la margen derecha del rio Chamelecón atrás de las oficinas de Chiquita Honduras. Para poder realizar el perfil del proyecto que se ejecutara en el área.





Foto: Reparación del puente en San Juan Nuevo





ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPÚBLICA DE HONDURAS

LIMEÑO DE
CORAZÓN





Foto: Inspección del proyecto realizado por PGRD Copeco en el sector del Zapote con personal de la regional de Copeco.





**Foto: Proyecto Esteban Guardiola supervisión del proyecto
contra inundación**






ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPÚBLICA DE HONDURAS

LIMEÑO DE
CORAZÓN



**Foto: Inspección del bordo por daños en la comunidad
Banderas en la aldea Paraíso.**





ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPÚBLICA DE HONDURAS

LIMEÑO DE
CORAZÓN



Foto: Desalojo de vivienda del área Hidráulica del río Chotepe .





Foto: Topografía realizada en la margen derecha del rio Chamelecón atrás de las oficinas de Chiquita Honduras. Para poder realizar el perfil del proyecto que se ejecutara en el área.






ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPÚBLICA DE HONDURAS

LIMEÑO DE
CORAZÓN



Foto: Reparación del puente en San Juan Nuevo





ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIMA

DEPARTAMENTO DE CORTÉS, REPÚBLICA DE HONDURAS

LIMEÑO DE
CORAZÓN




Foto: Inspección del proyecto realizado por PGRD Copeco en el sector del Zapote con personal de la regional de Copeco.

