



**Aguas del Valle Villanueva**  
**Departamento de Cortés, Honduras, Centro America**  
**Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja**  
 Tel. 2670-4874, PAG. Web [www.aguasdellvallehn.com](http://www.aguasdellvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



## Actividades Mayo 2020

No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
1	Reparacion de linea de impulsion de 6" en la hacienda Los Najera, para Colinas de Suiza	2,088.45	
2	Cambio de Valvula de 2" en la Col.Sinai	739.00	
3	Reparacion de linea de impulsion de 6" en la Colonia Real del Puente	2,088.45	
4	Reparacion de tuberia de 4" en la Colonia Vista Hermosa	1,508.33	
5	Reparacion de tuberia de 8" en el Barrio San Ramon	2,552.55	
6	Instalacion de valvula de 4" en el tanque del Barrio Las Lomas	4,145.00	
7	Cambio de Valvula de 2" en El Milagro	739.00	
8	Instalacion de valvula de 4" en el Barrio Las Lomas	4,145.00	
9	Instalacion de motor y bomba de 40 hp. En el Pozo de la Col. Vista Hermosa	64,210.40	
10	Reparacion de tuberia de 4" en la Colonia Real del Puente	1,508.33	
11	Reparacion de tuberia de 6" frente al pozo No.4 cañeras	2,088.45	
12	Reparacion de tuberia de 3" en Las Minas	1,840.00	
13	Reparacion de tuberia de 2" y 3" en la Col.21 de Abril	2,579.00	
14	Cambio de valvula de 2" en el Barrio las Flores	739.00	
15	Reparacion de tuberia de 4" y 6" en la Col. La Orquidea	6,233.45	
16	Reparacion de tuberia de 6" en la Colonia Real del Puente II etapa	2,088.45	
17	Suministrar agua Potable en camion cisterna en diferentes zonas	74,400.00	



**Aguas del Valle Villanueva**  
Departamento de Cortés, Honduras, Centro America  
Barrio Suyapa 3ra. Avenida, Atras de la Cruz Roja  
Tel. 2670-4874, PAG. Web [www.aguasdelvallehn.com](http://www.aguasdelvallehn.com), Facebook Aguas del Valle



## Actividades Mayo 2020

No. Actividad	Nombre De la Actividad	Valor Total pagado	Observacion
18	Electromecanica instalacion de bomba en el Pozo en la Col.Vista Hermosa	-	estas actividades fue realizada con personal de Aguas del Valle
19	Electromecanica Reparacion de la face secundaria en Rebombero en Vivero Municipal		estas actividades fue realizada con personal de Aguas del Valle
20	Electromecanica instalacion de motor y bomba en Pozo La Gran Villa		estas actividades fue realizada con personal de Aguas del Valle
21	Alcantarillado Sanitario limpieza de holes y cajas de registro en diferentes lugares.		estas actividades fue realizada con personal de Aguas del Valle



  
**ING. RICARDO LOPEZ**  
GERENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
AGUAS DEL VALLE



# *Aguas del Valle*

*Villanueva, Cortés*

Villanueva, Cortés  
09 de Junio 2020

Dirigida a:

Ing. Pedro Velásquez  
Gerente General ADV


Por este medio le informo de los trabajos realizados en el mes de Mayo del año 2020 los cuales le detallo a continuación:

1. Reparación de línea de impulsión de 6" en la hacienda de los Nájera, para Colinas de Suiza.



2. Cambio de válvula de 2" en la Colonia Sinaí.

3. Reparación de tubería de 6" en Colonia Real del Puente.



4. Reparación de tubería de 4" en Colonia Vista Hermosa.



5. Reparación de tubería de 8" en el Barrio San Ramón.
6. Instalación de válvula de 4" en el tanque del Barrio las Lomas.
7. Cambio de válvula de 2" en el Milagro.
8. Cambio de válvula de 4" en el Barrio las Lomas.
9. Instalación de motor y bomba de 40 HP. En el pozo de la Colonia Vista Hermosa.
10. Reparación de tubería de 4" en Colonia Real del Puente.





11. Reparación de tubería de 6" frente al Pozo N° 4.
12. Reparación de tubería de 3" en Las Minas.
13. Reparación de tubería de 2" y 3" en la Colonia 21 de Abril.
14. Cambio de válvula de 2" en el Barrio las Flores.

15.Reparación de tubería de 4" y 6" en la Colonia Orquídea 3.

16.Reparación de tubería de 6" en Colonia Real del Puente II Etapa.

17.Repartir agua en camión cisterna en diferentes sectores.



18. Electromecánica Instalación de bomba en el Pozo en Col. Vista Hermosa.



19. Electromecánica reparación de fase secundaria en rebombeo en Vivero Municipal.



20. Electromecánica Instalación de motor y bomba en pozo de Gran Villa #1.



21. Alcantarillado Sanitario limpieza de Holes y cajas de registro en diferentes lugares.



Sin otro Particular.

Att.



Por:   
Ing. Ricardo López  
Gerente Técnico