ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

Informe Mensual
UNIDAD DE SANEAMIENTO Y AGUA

Ing. Karen Reyes

Presentado a: Corporación Municipal

MUNICIPALIDAD VALLE DE ANGELES
UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL
USAM

Abril 2020

Escaneado con CamScanner

Reporte Mensual de Actividades

Objetivo: Informar a la Corporación Municipal de los avances y trabajos realizados por la Unidad de Saneamiento y Agua.

1. Resumen de Actividades desarrolladas durante el mes de abril del 2020.

Actividades Realizadas	***Objetivo***
Reparación de varios tramos de tubería dañadas en Colonia El Molino, Barrio El Carmelo, sector La Hacienda, Barrio El Zarzal, sector Agua Dulce las Cañadas, El Sauce, la Pizarra y Valle Escondido, Barrios El Tablón, Miravalle y La Simbra	Evitar desperdicios y controlar la distribución
Limpieza de camino y cauce del Túnel fuente Carrizal	Evitar contaminación por basura
Aforo en tanque de las cañadas	Monitorear la cantidad de agua
Visita en zona del Túnel para revisión de nivel de presa	Monitorear la cantidad de agua disponible
Lavado de tanque de la Simbra	Mantenimiento rutinario
Revisión de cauce fuente San Francisco	Revisión de caudal
Entrega de agua en camión cisterna en Barrios El Tablón, Miravalle, La Simbra, La Quinta, La Escondida, El Carmelo, La Esperanza, Agua Dulce y Arriba	Atender solicitudes de falta de suministro
Cambio de tramo de tubería en las tres rosas	Solución de problemática en la distribución
Limpieza de cauce fuente El Carrizal	Mantenimiento rutinario
Limpieza de fuente Los Jutes	Revisión de caudal
Limpieza de la obras de captación de Matasano, San Francisco, Las martitas, La Chanchera, El Suizo y El Carrizal	Dar mantenimiento a los sistemas de agua.
Entrega de agua en camión cisterna en Quebrada Honda y El Portillo	Apoyo a retenes de desinfección
Realización de informes y facturación del mes	Realizar trámites administrativos

Ing. Karen Reyes
Coordinador USAM

Escaneado con CamScanner

Memoria Fotográfica



Cambio de tubería y válvula en Barrio El Carmelo

Escaneado con CamScanner



Revisión de conexiones y limpieza de presa Las Martitas

Escaneado con CamScanner



Limpieza de cauce Los Jutes y cambio de línea en Las Tres Rosas

Escaneado con CamScanner

Cambio de línea de distribución sector Las Tres Rosas



Entrega de agua en camión cisterna Barrio Agua Dulce

Escaneado con CamScanner

Entrega de agua en Barrios El Tablón y Agua Dulce



Escaneado con CamScanner

Limpieza de presa La Chanchera

Realización de informes y facturación oficina USAM

Escaneado con CamScanner

Lavado de tanque sistema La Simbra y entrega de agua en los Albergues



Escaneado con CamScanner

Reparaciones en línea del Suizo y Barrio Miravalle

Escaneado con CamScanner

Limpieza obra toma El Tablón y limpieza de cauce fuente San Francisco

Escaneado con CamScanner