

COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) CATACAMAS

Teléfono, (504) 9674-5467

Correo electrónico: marthasalgado702@gmail.com



INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN

005-2020

Evento suscitado: Huracán ETA

Nombre de la Comunidad: Colonia Agrícola, Nueva Esperanza, Nueva Choluteca, Guanaja Talgua, Berríos, El Encino, El Espino, Flor de Café, Pinabetales, Santa Fe, Sector San pedro de Catacamas, Santa Rita, Murmullo, Poncaya, Rio Blanco Cuyamel, San Andrés del Rio Coco Segovia Catacamas, frontera con la Republica de Nicaragua, en el casco urbano la Colonia Pepe Lobo y los barrios La Concepción, Juan Pablo II, Piedra Blanca, El Porvenir, Buenos Aires, La Trinidad.

Identificación del Problema En la ciudad de Catacamas y en algunas comunidades tenemos evacuación de personas afectadas por inundaciones, pérdidas agrícolas, viviendas dañadas, árboles caídos, vías de comunicación dañadas y la destrucción de 85 mts de pavimento de concreto hidráulico en la carretera que conduce a las Cuevas de Talgua que son Patrimonio Nacional y muchas comunidades importantes productoras de café.

Localización: Municipio de Catacamas.

COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) CATACAMAS

Teléfono, (504) 9674-5467

Correo electrónico: marthasalgado702@gmail.com



DESCRIPCIÓN

Estos barrios y colonias se encuentran ubicadas a orillas del Río Catacamas, a acepción de la colonia Pepe Lobo y barrió la Trinidad que las inundaciones son producto de las corrientillas de agua que evacuan por las calles del sector Sur de esta ciudad de Catacamas Departamento de Olancho, producto de las lluvias del huracán ETA.

Durante la visita de inspección se comprobó que debido a la intensidad de las lluvias se desbordaron ríos, quebradas y riachuelos, causando inundaciones en las comunidades antes descritas y causando pérdidas en sectores importantes, como la producción agrícola y ganadera, también cabe mencionar que producto de estas fuertes lluvias, la represa patuca III ha tenido un llenado de embalse, esto acompañado de las inundaciones generadas por el Río Guayape ha dejado a muchas comunidades incomunicadas con la ciudad de Catacamas, siendo estos los sectores de Poncaya, Río Blanco y Cuyamel del sector montañoso del municipio, en donde producto de la fuerte lluvia de ETA, los accesos y tramos carreteros se encuentra en mal estado.

Producto de las inundaciones algunas comunidades tales como: (Nueva Esperanza, Guanaja Talgua, Nueva Choluteca) en el sector de la Colonia Agrícola

COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) CATACAMAS

Teléfono, (504) 9674-5467

Correo electrónico: marthasalgado702@gmail.com



y La Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) en su producción agrícola y ganadera como en su infraestructura (edificios inundados).

También producto de este fenómeno climático, se vio afectada la zona Sur fronteriza con la República de Nicaragua, en donde están localizadas las comunidades de San Andrés, Pueblo Nuevo, Plisito, Chiminca, La Esperanza y Piu, siendo la comunidad de San Andrés el más afectado con inundación de 36 viviendas, pérdida los cultivos (los cuales son arroz, frijoles, yuca plátanos, ayote y maíz) localizados en 463 km en la rivera del Río Coco o Segovia.

SOLUCIONES

- A- Solicitar apoyo al gobierno central de la república designar los recursos necesarios para atender la emergencia causada por el Huracán ETA, con los cuales se harán las siguientes operaciones:
1. Ejecutar el plan estratégico establecido por el CODEM para identificar y cuantificar los daños causados por el paso de la Huracán ETA.
 2. Habilitar las vías de acceso de los ejes carretero que conectan con las zonas afectadas.
 3. Visitar con las comisiones del CODEM las zonas afectadas llevado ayuda humanitaria a esos sectores y brigadas médicas.
 4. Trabajar para resarcir los daños causados a la infraestructura de los inmuebles (casas) de los damnificados y desplazados por el Huracán ETA.
 5. Proporcionar los insumos necesarios para incentivar la producción agrícola y ganadera posterior al paso de las inundaciones.

COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) CATACAMAS

Teléfono, (504) 9674-5467

Correo electrónico: marthasalgado702@gmail.com

COE

B- Solicitar la cooperación a los organismos y organizaciones nacionales e internacionales que ofrezcan su aporte económico o en proyectos de rehabilitación y reconstrucción posterior a la emergencia causada por el Huracán ETA.



Lic. Martha Salgado
Técnico en Gestión de Riesgo
CODEM Catacamas



VoBo. Lincoln Alejandro Figueroa
Alcalde Municipal Catacamas, Olancho
Presidente del CODEM

Catacamas, 05 de noviembre del 2020

COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) CATACAMAS

Teléfono, (504) 9674-5467

Correo electrónico: marthasalgado702@gmail.com



ANEXOS

COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) CATACAMAS

Teléfono, (504) 9674-5467

Correo electrónico: marthasalgado702@gmail.com



PATRÓN FOTOGRAFICO DE LOS DAÑOS



Foto1: Activación del Comité de Emergencia Municipal (CODEM)



Foto 4: Daños a viviendas y vías inundaciones en Guanaja Talgua.



Foto 5: Daños a viviendas y vías inundaciones en Guanaja Talgua.



Foto 2: Foto panorámica de los daños en la carretera hacia las Cuevas de Talgua.



Foto 3: Foto contra panorámica de los daños en la carretera hacia las cuevas de Talgua.

COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) CATACAMAS

Teléfono, (504) 9674-5467

Correo electrónico: marthasalgado702@gmail.com



Foto 6: Daños al puente de la Colonia Juan Pablo II.



Foto 7: Daños al Centro Turístico Guanaja Talgua.



Foto 8: Daños a la infraestructura vial carretera a Río Tinto.



Foto 9: Daños a viviendas y vías inundaciones en Guanaja Talgua.

COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) CATACAMAS

Teléfono, (504) 9674-5467

Correo electrónico: marthasalgado702@gmail.com



Foto 10: Daños en inmuebles por derribo de árboles en el barrio el Centro.



Foto 11: Derribo de árboles entrada a Catacamas.



Foto 12: Inundaciones en zona agrícola, Río Talgua.



Foto 13: Inundaciones en zona agrícola, Río Talgua.

COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) CATACAMAS

Teléfono, (504) 9674-5467

Correo electrónico: marthasalgado702@gmail.com



Foto 14: Inundaciones en zona agrícola, Río Guayape.



Foto 15: Inundaciones en zona agrícola, Río Guayape.



Foto 14: Inundaciones y daños a las viviendas sector de San Andrés Río Coco, Catacamas.



Foto 15: Inundaciones y daños a las viviendas sector de San Andrés Río Coco, Catacamas.

COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM) CATACAMAS

Teléfono, (504) 9674-5467

Correo electrónico: marthasalgado702@gmail.com



Foto 16: Inundaciones y daños a las viviendas sector de San Andrés Río Coco, Catacamas.



Foto 17: Inundaciones y daños a los cultivos sector de San Andrés Río Coco, Catacamas.