

PLANILLA DE JORNAL
Mantenimiento Y Mejoras al Estadio Francis S.M.O.

Ubicación: Bo. Brisas del Campo, San Marcos, Ocotepeque
 Período del: 01 al 15 de ENERO del 2021

NOMBRE	NO. IDENTIDAD	MONTO	ENERO																															TOTAL
			V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	
EVER NAHUM MENDEZ GARCIA	1413-1990-00290	143,300.00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	L 3,300.00	
Total...			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	L3,300.00

* Actividades descritas en el informe adjunto.

Vo. Bo. UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



JEFE DE INFRAESTRUCTURA



Vo. B. ALCALDE



Vo. B. ADMINISTRACION




ACTIVIDADES REALIZADAS

➤ MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL ESTADIO FRANCIS

- El jornal que trabaja en el estadio realiza limpieza de maleza dentro de la grama, limpieza de linderos del Estadio Francis, en arreglo de tubería de agua del estadio, como también en apagar fuego que en ocasiones se han incendiado.

Figura 1: Observamos jornal realizando limpieza de maleza de grama



Figura 2: Observamos jornal realizando limpieza de linderos bajo de gradas.




Figura 2.1: Observamos jornal haciendo limpieza en linderos



Figura 3: Observamos jornal regando con manguera




Figura 4: Observamos jornal arreglando tubería de agua en vista que se encontraba dañada





Figura 5: Observamos jornal apando incendio en estadio francis



APROBADO POR:



ALEXANDER RAMIREZ
ALCALDE MUNICIPAL DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

REVISADO POR:



LIC. JORGE ALCIDES LINARES
UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

ENTREGADO POR:



JAIME ROBEL ALCANTARA
JEFE DE INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES REALIZADAS

➤ MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL ESTADIO FRANCIS

- El jornal que trabaja en el estadio realiza limpieza de maleza dentro de la grama, limpieza de linderos del Estadio Francis, y otras actividades que le son asignadas.



Figura 1: Observamos jornal realizando limpieza de maleza de grama



Figura 1.1: Observamos jornal realizando limpieza de maleza de grama



Figura 2: Observamos jornal regando grama del Estadio Francis con manguera ya que la cisterna no está funcionando



Figura 3: Observamos jornal haciendo limpieza de linderos



Figura 4: Observamos jornal limpiando frente a caseta de vestidores



APROBADO POR:



ALEXANDER RAMIREZ
ALCALDE MUNICIPAL DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

REVISADO POR:



LIC. JORGE ALCIDES LINARES
UNIDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

ENTREGADO POR:



JAIME ROBEL ALCANTARA
JEFE DE INFRAESTRUCTURA

